

## ストップウォッチを利用する

ストップウォッチを利用して、所要時間や経過時間（ラップタイム）を計測できます。

### ストップウォッチを利用する

1

待受画面で → ランチャー画面（基本機能2）で （時計）  
→



2

/ （ストップウォッチ 選択）



ストップウォッチ画面が表示されます。

3

スタート →



計測が始まります。

4

ストップ →

所要時間が表示されます。

## + ストップウォッチ利用時の操作

### 計測結果をリセットする

計測終了後に **リセット** →

### ラップタイムを計測する

計測中に **ラップ** →

・ラップタイムをリセットするときは、計測終了後に **リセット** を選び を押します。