

## ストップウォッチを利用する

ストップウォッチを利用して、所要時間や経過時間（ラップタイム）を計測できます。

### ストップウォッチを利用する

1

ホーム画面で ツール (時計)



世界時計画面が表示されます。

・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されま  
す。

2

ストップウォッチ



ストップウォッチ画面が表示されます。

3

スタート



計測が始まります。

4

ストップ

計測時間が表示されます。

## + ストップウォッチ利用時の操作

計測結果をリセットする

計測終了後に **リセット**

ラップタイムを計測する

計測中に **ラップ**

・ラップタイムをリセットするときは、計測終了後に **リセット**  
をタップします。